

E-Motion			
<b>Informations :</b>	Lancement du programme d'urgence, assistance modérée avec un courant limité à 15 km/h, selon la vitesse choisie.		
<b>Série :</b>	Écran OLED		
<b>Code d'erreur :</b>	<b>Message affiché :</b>	<b>Description :</b>	<b>Étapes :</b>
Motor Err	Programme d'urgence en cours	Erreur interne.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
M. Overheat	L'assistance s'éteint progressivement.	Surchauffe moteur.	Laissez refroidir le moteur et retestez-le dans des circonstances normales.
C. Overheat	L'assistance s'éteint progressivement.	Surchauffe moteur.	Laissez refroidir le moteur et retestez-le dans des circonstances normales.
Motor Err	L'assistance s'éteint immédiatement.	Erreur interne.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
<b>Série :</b>	Écran Sire-E		
<b>Code d'erreur :</b>	<b>Message affiché :</b>	<b>Description :</b>	<b>Étapes :</b>
33	Programme d'urgence en cours.	Erreur interne.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
41	Programme d'urgence en cours.	Erreur de capteur de vitesse.	Inspectez l'aimant sur la roue arrière.
48	Programme d'urgence en cours.	Erreur de capteur de vitesse.	Inspectez l'aimant sur la roue arrière.
40	L'assistance s'éteint progressivement.	Surchauffe moteur.	Laissez refroidir le moteur et retestez-le dans des circonstances normales.
37	L'assistance s'éteint progressivement.	Surchauffe moteur.	Laissez refroidir le moteur et retestez-le dans des circonstances normales.
36	L'assistance s'éteint immédiatement.	Erreur interne.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
35	L'assistance s'éteint immédiatement.	Erreur interne.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
<b>Série :</b>	Systèmes Active 36V 1-5		
<b>Code d'erreur :</b>	<b>Description :</b>	<b>Étapes :</b>	
`01	Erreur de communication écran/contrôleur/capteur de vitesse.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.	
`02	Erreur de communication écran.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.	
`03	Erreur de communication écran/contrôleur/pack d'accus.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.	

21	Courant trop élevé.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
22	Erreur accélérateur.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
23	Erreur phase du moteur.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
24	Les capteurs hall du moteur sont défectueux.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
30	Erreur de communication.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.