

Gazelle		
Řada:	Gazelle – systém Panasonic	
Chybový kód:	Popis:	Postup:
E1	Chyba snímače otáčení. Stiskli jste za jízdy vypínač?	Nešlapejte a stiskem vypínače zapněte kolo. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na specializovanou prodejnu elektrokol.
E3	Chyba ověření baterie. Baterie nebyla rozpoznána jako originální díl.	Vložte originální baterii.
E5	Chyba ověření řazení. Nepodařilo se rozpoznat displej.	Zkontrolujte zapojení kabelů a kontakty držáku a displeje.
E6	Chyba momentového snímače.	Znovu zapněte systém. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na specializovanou prodejnu elektrokol.
E7	Chyba momentového snímače.	Obraťte se na specializovanou prodejnu elektrokol.
E8	Chyba integrovaného obvodu Hallova snímače.	Zkontrolujte zapojení kabelu mezi držákem baterie a motorem. Obraťte se na specializovanou prodejnu elektrokol.
E9	Chyba jednotky motoru.	Obraťte se na specializovanou prodejnu elektrokol.
EC	Snímač rychlosti.	Zkontrolujte kabel mezi držákem baterie a snímačem rychlosti. Obraťte se na specializovanou prodejnu elektrokol.
EF	Chyba aktualizace jednotky motoru.	Obraťte se na specializovanou prodejnu elektrokol.
Gazelle		
Řada:	Gazelle – systém Bafang	
Chybový kód:	Popis:	Postup:
03	Probíhá brzdění.	Zkontrolujte, zda se nezaseklo brzdové lanko.
07	Ochrana proti přepětí.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
08	Chyba Hallova snímače motoru.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
10	Teplota motoru dosáhla maximální povolené hodnoty.	Zastavte elektrokolo a nechte ho odpočinout.
12	Chyba čidla proudu v řídicí jednotce.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
13	Chyba teplotního čidla v baterii.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
21	Chyba snímače, který zaznamenává rychlost otáčení kol.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
22	Chyba komunikace se systémem řízení baterie (BMS).	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
25	Chyba v údajích o točivém momentu z momentového snímače.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
26	Chyba v údajích o rychlosti ze snímače rychlosti.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.
30	Chyba komunikace.	Vezměte elektrokolo k prodejci nebo odborníkovi, aby závadu odstranil.